

RENOVIERUNG KINDERGARTEN ST. CHRISTOPHORUS

Anmerkung:

Die Kostenschätzung ist eine angenäherte Ermittlung der Kosten Die Kostenschätzung dient als Grundlage für die Entscheidung über die Renovierungsmaßnahmen.

Bauherr:	Name der juristischen Person KATH. PFARRGEMEINDE	Name//-in bei jur. Personen ST. MARIEN FRIESOYTHE	ANSPRECHPARTNER HERR BOJER
	Wohnanschrift: FRANZISKUSPLATZ 2	PLZ/Ort: 26169 FRIESOYTHE	
	Telefon: 04491/928914	mobil:	Email: pfarramt@stmarienfriesoythe.de
Entwurfs- verfasser/-in	Name der juristischen Person HEMMEN-GLUP	Name/Ansprechpartner/-in bei jur. Personer DIPLING. ARCHITEKTUR DIPLING. INNENARCHITEKTUR	Vorname EDITH
	Straße/Hausnr.: GRÜNER HOF 30	PLZ/Ort: 26169 FRIESOYTHE	
	Telefon: 04491 - 93 94 85	Fax: 04491 - 93 94 86	Email: e.hemmen@architektur- hemmen.de

Bezeichnung der Bau- maßnahme	RENOVIERUNG ST. CHRIST	OPHORUS KINDERGARTEN	(5 GRUPPEN)	
Ort des Bau- grundstückes	Straße/Hausnr.: GROSSER KAMP WEST 16	PLZ/Ort: 26169 FRIESOYTHE		
	Gemarkung FRIESOYTHE	Flur	Flurstück	

Grundlagen für die Kostenschätzung

Planungsgrundlagen (Bestandszeichnungen)

Umsatzsteuer

In den Kostengruppen ist die Umsatzsteuer enthalten ("Brutto-Angabe")

Anlagen Kostenschätzung, Kostenaufteilung nach Gewerken, Fotos, Beschreibung

Aufgestellt Name
E. Hemmen-Glup

Ort, Datum
Friesoythe, den 28.08.2019

ANCHITENTURBUERO ECMANER GOUP

GRÜNER HOF 30 - 26169 FRIESOYTHE TEL: 04491 / 93 94 85 - FAX: 93 94 86

email: info@architektur hemmen.de

RENOVIERUNG KINDERGARTEN ST. CHRISTOPHORUS

Nr.	Kostengruppe Men	pro	THE STREET STREET		
100	Kosten des Grundstückes				
110 120	Grundstückswert Grundstücksnebenkosten (Kosten die im Zusammenhang mit dem Erwerb des Grundstückes stehen, z.B. Vermessungsgebühren, Grunderwerbssteuer, etc.)	m² x GRUND: BESTAN	STÜCK UND GE ID!	BÄUDE IM	0,00 €
130	Freimachen (Grundstück von Belastungen befreien) Abbruch Gebäude				
	Summe 100 Grundstück				0,00 €
Nr.	Kostengruppe Mer		zelbetrag € Einheit	Teilbetrag in €	Gesamtbetrag in €
200	Kosten Herrichten und Erschließen				
210 220 230	Herrichten Eigenleistung Öffentliche Erschließung Nicht öffentliche Erschließung				0,00 € 0,00 € 0,00 €
220	Öffentliche Erschließung				0,00 €
220	Öffentliche Erschließung Nicht öffentliche Erschließung Summe 200 Herrichten und Erschließen		zelbetrag € Einheit	Teilbetrag in €	0,00 € 0,00 €
220 230	Öffentliche Erschließung Nicht öffentliche Erschließung Summe 200 Herrichten und Erschließen	pro	Einheit	Teilbetrag in €	0,00 € 0,00 €
220 230 Nr.	Öffentliche Erschließung Nicht öffentliche Erschließung Summe 200 Herrichten und Erschließen Kostengruppe Kosten Bauwerk - Baukonstruktion + Tec	pro	Einheit	Teilbetrag in €	0,00 € 0,00 €
220 230 Nr.	Öffentliche Erschließung Nicht öffentliche Erschließung Summe 200 Herrichten und Erschließen Kostengruppe Kosten Bauwerk - Baukonstruktion + Tec Schätzung nach Flächen Brutto Grundrissfläche (BGF) Mittelwert für die Summe der BGF aus	pro	Einheit	Teilbetrag in €	0,00 € 0,00 €
220 230 Nr.	Öffentliche Erschließung Nicht öffentliche Erschließung Summe 200 Herrichten und Erschließen Kostengruppe Kosten Bauwerk - Baukonstruktion + Tec Schätzung nach Flächen Brutto Grundrissfläche (BGF) Mittelwert für die Summe der BGF aus a), b), c) Blatt 1 = EG+OG Nutzfläche (NF) Mittelwert für die Summe der NF aus a), b), c) Blatt 1 = Schätzung nach Rauminhalten Brutto Rauminhalt (BRI) Mittelwert für die Summe der BRI aus a), b), c) Blatt 1 = HAUPTGEBÄUDE	prochnische Anlage 5,60	Einheit	Teilbetrag in €	0,00 € 0,00 €
220 230 Nr. 300 + 400	Öffentliche Erschließung Nicht öffentliche Erschließung Summe 200 Herrichten und Erschließen Kostengruppe Kosten Bauwerk - Baukonstruktion + Tec Schätzung nach Flächen Brutto Grundrissfläche (BGF) Mittelwert für die Summe der BGF aus a), b), c) Blatt 1 = EG+OG Nutzfläche (NF) Mittelwert für die Summe der NF aus a), b), c) Blatt 1 = Schätzung nach Rauminhalten Brutto Rauminhalt (BRI) Mittelwert für 516 die Summe der BRI aus a), b), c) Blatt	prochnische Anlage 5,60	en		0,00 € 0,00 €

	Summe 300+400 Bauwerk - Baukons	struktion + Tec	hnische Anlagen			180.600,00 €
Nr.	Kostengruppe	Menge	Einzelbetrag € pro Einheit		Teilbetrag in €	Gesamtbetrag in €
500	Außenanlagen					
510 520	Geländeflächen, Eigenleistung Befestigte Flächen	m² x m² x		=	0,00 € 0,00 €	
	Summe 500 Außenanlagen					0,00 €
Nr.	Kostengruppe	Menge	Einzelbetrag € pro Einheit		Teilbetrag in €	Gesamtbetrag in €
600	Ausstattung und Kunstwerke					
611	allgemeine Ausstattung					0,00 €
619	Ausstattung, Geräte etc. Einbauküche					
	Summe 600 Ausstattung und Kunstwe	erke				0,00 €
Nr.	Kostengruppe	Menge	Einzelbetrag € pro Einheit		Teilbetrag in €	Gesamtbetrag in €
700	Baunebenkosten					
710 720 730 740 750	Bauherrenaufgabe Vorbereitung der Objektplanung Architekten und Ingenieurleistungen Gutachten und Beratung Kunst					0,00 ∈ 0,00 ∈ 0,00 ∈
760 770	Finanzierung Allgemeine Baunebenkosten (Zuschlag von 10 % auf die Summen der anrechenbaren Kostengruppen I, III, IV oder nach Einzelberechnung/pauschal)	Summe	9 180.600,00€			18.060,00 €
	Summe 700 Baunebenkosten					18.060,00 €
	Geschätzte Gesamtkosten bru Enhaltende Mehrwersteuer Geschätzte Gesamtkosten net					198.660,00 € 31.718,82 € 166.941,18 €

Ort, Datum: Friesoythe, den 28.08.2019

Untersport Fire Tel.: 04491 / 93 94 85 - FAX: 93 94 86

email: inlo@architektur hemmen.de

	VORLÄUFIGE KOSTENSCHÄTZUNG AUFTEILUNG NACH GEWERKEN	Kostengruppe 300 und 400 28.08.2019
	Bauvorhaben:	
	RENOVIERUNG KINDERGARTEN ST. CHRISTOPHORUS GROSSER KAMP WEST 16, 26169 FRIESOYTHE	*
Gruppe	Gewerk	Kostenschätzung
012	Giebelausbesserung Aussenmauerwerk	10.000,00€
016	Gesimsverkleidung Holzarbeiten aussen	1.400,00 €
040	Heizungsanlage	17.000,00 €
042-044	Sanitärarbeiten Mischbatterien/ Lüftung	€.000,000
057	Elektroarbeiten/ Beleuchtung	30.000,00€
024	Fliesenarbeiten Hauseingangsposest Langenbergsweg	250,00 €
026	Tischlerarbeiten Fenster/Außentüren	5.000,00€
034	Maler Wände/Fenster/Türzargen	25.000,00 €
039	Trockenbau Verbesserung Akustik	15.000,00 €
036	Bodenbelagsarbeiten Teppichboden und Linoleum	13.500,00€
	Grundreinigung innen	2.500,00 €
	Grundreinigung Aussen Dachfläche und Dachrinnen	3.000,00€
	Auflistung von Frau Looschen an Mobiliar 5 x 9.595,20 €	47.976,00
	Aufarbeiten der Küchen in den Grupenräumen 5 x 1.000,00 €	5.000,00 €
		1 RD R26 NN €



Architekturbüro Hemmen-Glup - Grüner Hof 30 - 26169 Friesoythe

BESCHREIBUNG

RENOVIERUNG - KINDERGARTEN ST. CHRISTOPHORUS-ST. MARIEN PFARRGEMEINDE FRIESOYTHE.

BEANTRAGUNG AUF DIE GEWÄHRUNG EINES ZUSCHUSSES FÜR DIE RENOVIERUNG UND INSTANDSETZUNG DES ST. CHRISTOPHORUS KINDERGARTEN, ST. MARIEN PFARRGEMEINDE FRIESOYTHE.

DER KINDERGARTEN ST. CHRISTOPHORUS WURDE 1990 VON DER ST. MARIEN PFARRGEMEINDE FRIESOYTHE ALS NEUBAU BEANTRAGT.

IM ERDGESCHOSS SIND 4 GRUPPENRÄUME MIT DEN NOTWENDIGEN NEBENRÄUMEN UNTERGEBRACHT. IM OBERGESCHOSS BEFINDEN SICH DIE HEIZUNGSANLAGE UND DER MITARBEITERRAUM.

BEREITS KURZ NACH FERTIGSTELLUNG DES NEUBAUS WURDE IM JAHR 1992 AUF ANTRAG DER KATH. PFARRGEMEINDE ST. MARIEN EIN BAUANTRAG ZUR ERWEITERUNG UM EINEN ZUSÄTZLICHEN 5. GRUPPENRAUM IM OBERGESCHOSS GESTELLT.

IM ERD- UND OBERGESCHOSS SIND DERZEIT CA. 910 QM NUTZ- UND VERKEHRSFLÄCHE VORHANDEN, BEI CA. 5.161 CBM UMBAUTEM RAUMVOLUMEN UND 1.905,6 QM BGF, GESAMTE BRUTTOGESCHOSSFLÄCHE.

Renovierung und Instandsetzung im Aussenbereich:

Aufgrund der ersten Begehung am 29.07. 2019 mit Herrn Bojer von der Pfarrgemeinde St. Marien zeigten sich diverse Baumängel und altersbedingte Abnutzungserscheinungen, die in den beigefügten Fotos stichprobenartig dokumentiert sind und hier näher beschrieben werden. Insbesondere der wetterseitige Westgiebel ist aufgrund starker Rissbildung teilweise abzutragen und neu aufzumauern, um ein weiteres Absacken des Mauerwerks und schlimmstenfalls Einstürzen der Fensterstürze zu verhindern. An diversen Fensterstürzen sind Ausblühungen des Gebäudes sichtbar, die durch eindringende Feuchtigkeit im Außenmauerwerk oder zu verschließende Fugenspalte entstanden sein könnten.

Die Dachflächen und Dachrinnen sind witterungsbedingt verunreinigt und zu säubern. Im Bereich der Gesimse und Traufen sind Holzanstriche der Verkleidungen aufgrund Regeneinwirkung beeinträchtigt und teilweise zu ersetzen, bzw. nach vorherigem Abschleifen mit einem geeigneten Oberflächenschutz zu streichen.

Alle Fenster und Außentüren sollten von einem Fachmann auf Gangbarkeit überprüft und neu eingestellt werden. Einige Außentüren hängen und schleifen auf dem Boden. Dichtungen der Fenster und Türen sind teilweise zu erneuern.

Seite 1





Wetterseitige nicht überdachte Fassadenteile aus Holz, wie zum Beispiel Fenster sind beeinträchtigt und aussen mit einem neuen Anstrich als Witterungsschutz zu versehen.

Zur Sicherheit des Kindergartenbetriebs könnte die Haupteingangstür mit einer elektronischen Einrichtung zur Zugangskontrolle versehen werden, damit nur zu den vorgesehenen Zeiten des Bringens und Abholens der Kindergartenkinder ein freier Zugang möglich ist.

Renovierung und Instandsetzung im Innenbereich:

Die Heizungsanlage ist seit Fertigstelleung, ca. 28 Jahre in Betrieb und sollte aufgrund ihres Alters und Störanfälligkeit erneuert werden.

In den Feuchträumen sind größtenteils Lüfter vorhanden. Teilweise sind die Geräte und Abluftöffnungen durch Schmutzeintrag in Ihrer Funktionstüchtigkeit beeinträchtigt. Geeignete Verbesserungen der mechanischen Lüftung müssten geprüft werden.

Die Geruchsbelastung in einigen Sanitärräumen könnte durch die vorhandenen Bodenabläufe entstehen, deren Geruchsverschlüsse stets ausreichend mit Wasser gefüllt sein sollten.

Die Böden sind bereits in einigen Räumen nach Erstellung und Erstausstattung ersetzt worden; teilweise haben sich die Stellsockel des Linoleums gelöst, teilweise sind Nähte im Bodenbereich offen und die Nahtschnur herausgelöst.

Im Bibel-Gesprächsraum besteht aufgrund unterschiedlichen Lichteinfalls des ehemaligen Bällebades ein gravierender Farbunterschied im Bodenbelag. Dieser führt nicht zu einer Gebrauchseinschränkung des Bodens. Es stellt einen optischen Mangel dar. Ebenso verhält es sich mit der Verätzung im Bodenbelag des Essraums.

An einigen Stellen diverser Räume sind grobe Gebrauchs- und Kratzspuren im Linoleum sichtbar. Der Teppichboden im Leiterinnenbüro weist unter dem Schreibtischstuhl eine erhebliche Abnutzung auf, sowie auch oberhalb eines Gruppenraums auf der Empore.

Die größtenteils aus Holz und Holzoptik bestehende Inneneinrichtung weist Gebrauchsspuren und Abnutzungserscheinungen der Oberflächen auf.

Die Treppenstufen einiger Emporetreppen sind abgelaufen und könnten nach Abschleifen mit einem neuen Hartlack versehen werden. Alternativ könnten zur optischen Verbesserung und Schallreduzierung Treppenstufen aus Teppichbelag aufgeklebt werden.

Die Oberflächen der Garderobenbänkchen vor den Gruppenräumen sind ebenfalls durch langjährigen Gebrauch abgenutzt. Hierbei handelt es sich um einen optischen Mangel.

Die Kindergartenküchen aus furnierten Holz der Marke Wehrfritz sind funktionstüchtig. Die darauf liegenden Arbeitsplatten teilweise abgenutzt und bereit ausgetauscht. Eine Arbeitsplatte der Kinderküche weist an der Kochplatte Brandspuren auf.

Seite 2





Dipl.-Ing. Architektur/

Edith Hemmen-Glup

Dipl.-Ing Innenarchitektur

Grüner Hof 30; 26169 Friesoythe





Architekturbüro Hemmen-Glup

Dipl.-Ing. Architektur / Dipl.-Ing. Innenarchitektur Grüner Hof 30 - 26169 Friesoythe Tel.: 04491 – 93 94 85

Architekturbüro Hemmen-Glup - Grüner Hof 30 - 28169 Friesoythe

Teilweise sind die Möbeltüren der Küchen einzustellen, die Sockel zu versiegeln. Dies verhindert ein aufquellen und ist aus hygienischer Sicht sinnvoll.

Es befindet sich jeweils ein veralteter Einbauherd mit Kochplatte (Erstausstattung) in diesen Küchen, die im Falle einer regelmäßigen Benutzung nach Rücksprache mit den Benutzern altersbedingt ausgetauscht werden könnten.

Aufgrund der Gestaltung des Innenbereiches Empfangsflur und Vorräume der Gruppen in Klinkeroptik, wirken diese Räume eher dunkel. Das Licht der vorhandenen Beleuchtungskörper wird von dem rotbraunen Verblender der Innenwände stark absorbiert.

Durch Austausch der Grundbeleuchtung und Platzierung von hellen zusätzlichen Wandflächen, wie Bilder und andere Wandgestaltungselemente, könnte der optische Gesamteindruck heller und verbessert werden.

Eine ebenfalls mögliche Alternative, die der malertechnischen Bearbeitung der Verblenderoberflächen würde die Räume zwar heller erscheinen lassen, jedoch bei der weiteren Benutzung vermutlich zu mehr Unterhaltungsaufwand führen.

Die farbig behandelten Stahlzargen der Innentüren sind teilweise abgestoßen und sollten mit einem neuen Anstrich versehen werden, sowie einige Wände der Gruppenräume Gebrauchsspuren aufweisen und malertechnisch zu überarbeiten sind.

Da es sich bei dem St. Christophorus Kindergarten um einen großflächigen Kindergarten mit 5 Gruppenräumen und ca. 120 zu betreuenden Kindern handelt, wäre es zur besseren Orientierung der Kinder und Eltern, sowie Besucher zu überlegen, ob im Zuge der Renovierungen ein Farbleitsystem auszuarbeiten und in das Renovierungskonzept einzuarbeiten sinnvoll wäre.

Friesoythe, den 28.08.2019

Edith Hemmen-Glup

ARCHITEKTURBUERO HEMME
GRÜNER HOF 30 - 26169 FRIESOYTHE

TEL.: 04491 / 93 94 85 - FAX: 93 94 86 email: info@architektur-hemmen.de

Seite 3

ARCHITEKTURBÜRO HEMMEN-GLUP Dipl.-Ing. Architektur/ Dipl.-Ing Innenarchitektur Edith Hemmen-Glup Grüner Hof 30; 26169 Friesoythe


Tel. :04491 / 93 94 85

Fax: 04491 / 93 94 86 email: e.hemmen@architektur-hemmen.de web: www.architektur-hemmen.de Postbank Karlsruhe BLZ: 660 100 75 Konto-Nr.: 89 39 77 52 Steuer-Nr.: 56/226/13627



Renovierung St. Christophorus Kindergarten Gebäudegiebel Ansicht Großer Kamp West











Renovierung St. Christophorus Kindergarten Mauerwerk Ausblühungen, Abplatzungen, Holzgesims

Bauart-ZulassNr.	23-6/4	DIN-DVGW-Nr. 87	11 tSUA
zul. Betriebs-Überdruck	bar	zul. Vorlauftemperatur	110 °c
Nennwärmeleis	tung Wärme min.	belastung Gasar	nschlussdruck
Stadtgas 48 m 44	kw Magazas	max. min.	max
Erdgas 51 = 55	kW 599	kW	mbar
Flüssiggas 55.0	kw Essen	kW	
Jahr 1990 Strom	nart 1/MP -2201	V 50 Hz Wasserinhalt	mbar
Herstell - Nr.		270242761944	
6-224E	B1123-3-3-1		
		ALCOHOL PROPERTY.	
the state of the s			



Renovierung St. Christophorus Kindergarten Heizungsanlage Marke Buderus





Renovierung St. Christophorus Kindergarten - Teppichböden



Renovierung St. Christophorus Kindergarten Fenster und Türen Beeinträchtigungen







Renovierung St. Christophorus Kindergarten Küchen











Renovierung St. Christophorus Kindergarten - Linoleumböden





Renovierung St. Christophorus Kindergarten Stahlzargen und Innentüren

