

Bilder Sporthalle Großer Kamp, Stadt Friesoythe



Abb. 1: Außenbereich der Südseite der Halle



Abb. 2: Innenbereich der Sporthalle



Abb. 3: Desolater Bodenbelag




Abb. 4: Fehlender barrierefreier Zugang Tribüne und Gymnastikraum



Abb. 5: Eingangsbereich Tribüne/öffentliche Toilette



Abb.6: Nicht barrierefreie öffentliche Toilette, 1. EG (Bereich Tribüne)